



Ayuntamiento de la  
Villa de Ajalvir

*Servicios Técnicos*

## **INFORME TECNICO**

Girada visita de inspección a la acera sita en la calle Víctor Hurtado (única acera que discurre desde el casco urbano hasta el CEIPSO San Blas y Polideportivo Municipal) se observa lo siguiente:

La acera está levantada en la zona de los alcorques de los árboles presentado desniveles importantes y falta de pavimento (debido a la acción de las raíces) siendo en esta zona impracticable y debiendo bajar de la acera para poder continuar el recorrido.

Debido a su crecimiento, los árboles ocupan prácticamente la totalidad de la acera por lo que no puede ser utilizada ni por carritos de bebés ni por personas con movilidad reducida.

Teniendo en cuenta que el estado de las aceras levantadas constituye un peligro para la seguridad vial o peatonal, y que dificulta el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, se deberán adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad y la accesibilidad.

Lo que se informa, a los efectos oportunos en Ajalvir, a 03 de marzo de 2021


El Servicio Técnico Municipal.



Ayuntamiento de la  
Villa de Ajalvir

*Servicios Técnicos*

## REPORTAJE FOTOGRÁFICO







Ayuntamiento de la  
Villa de Ajalvir

*Servicios Técnicos*







Ayuntamiento de la  
Villa de Ajalvir

*Servicios Técnicos*

